

**POLIZIA PROVINCIALE****Provincia di Siena****OGGETTO: VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea**

In data 07-03-2023 in località San Gimignano al Km 5+650 della strada S.R. 429 Bis "Di Valdelsa" nel Comune di San Gimignano, Provincia di Siena, i sottoscritti Isp. Masi Simone e Ass. Sc. Bernareggi Lorenzo in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale di Siena hanno effettuato le prove di verifica iniziale di funzionalità del dispositivo Autovelox 106 approvato con decreto n. 3758 del 06-08-2014 matricola Rilevatore n. 954625, matricola CPU n. 955482.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0000282 del 13-06-2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"

**DICHIARANO**

- di avere preso visione del certificato di taratura n. LAT 101 L250\_2023\_ACCR\_VX del 02-03-2023 relativo al dispositivo in epigrafe;
- di avere installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli risultano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- che i limiti di velocità hanno consentito il rilevamento di tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 16:16 e di averle terminate alle ore 16:20;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 35 rilevamenti di veicoli in transito per la direzione operativa del dispositivo (da Poggibonsi a Certaldo).

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

**SI DA' ATTO CHE**

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito correttamente la misura effettuata a n. 35 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 35 immagini pari al 100% dei veicoli fotografati oggetto del rilevamento;
- ha classificato correttamente n. 35 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100% di quelli oggetto del rilevamento.

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000282 del 13-06-2017

**SI ATTESTA**

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000282 del 13-06-2017

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 07/03/2023

I verbalizzanti

Ass. Sc. Bernareggi Lorenzo

Isp. Masi Simone



PROVINCIA DI SIENA  
Protocollo N. 0004061/2023 del 08/03/2023